



Fehlende Dämmung auf dem Ringanker und am Kopf,
Bereich Giebelwand, alle Räume OG





Schalung, Nut+Feder, im ersten Sparrenfeld auf allen Seiten