





vermutlich nicht verzahnt gemauert

Riss endet oberhalb vom Sturz

vermutlich nicht verzahnt gemauert



Schwarze „Folie“ im Mauerwerk.
Vermutlich Horizontalsperre





Bereits geschlitzt

Bereits geschlitzt und Bewehrungsstahl
mit Reparaturmörtel eingesetzt.
(Mittlerweile weiß ich, dass man dafür
Edelstahl-Spiralanker und Ankermörtel
nehmen sollte)

Vermutlich nicht verzahnt gemauert


Riss-start an Dachbalkenaussparung




Schwarze „Folie“ im Mauerwerk. Vermutlich Horizontalsperre





Ansicht von innen




Leichter seitlicher
Versatz erkennbar




Bereits geschlitzt



Schwarze „Folie“ im Mauerwerk.
Vermutlich Horizontalsperre



Bereits geschlitzt



Riss-start an Dachbalkenaussparung



11



12

Ansicht von innen

