



Schacht über Besenkammer

Durchgang im Bereich
der Rohre, Asbest
wahrscheinlich nach
unten in Besenkammer
gefallen, Besenkammer
wurde vor
Bekanntwerden mit
Haushaltssauger
ausgesaugt.

Besenkammer





Schacht über Besenkammer

Besenkammer
nach unten nicht
abgeschlossen,
sondern
Holzdielenboden
mit Spalten und
Unterkonstruktion

Besenkammer





Neue Decke bei Wohnungssanierung eingebaut, ggfs. Reste der Asbestplatte noch darüber vorhanden (wenn Platte damals nicht vollständig abgeschlagen wurde, sondern nur soweit, dass Decke hinpasst). Ggfs. Staub über Flurdecke verteilt, da neu angebrachte Holzplatte (zum Verschließen des Schachtes von außen) bereits ebenfalls von innen verstaubt --> Luftzug vorhanden

Schacht über Besenkammer



Bruchstücke von Asbestzementplatten im oberen Teil (Schacht über Besenkammer), zusätzlich Fasern der Bruchstücke im Staub sichtbar. Bruchstücke wahrscheinlich im Bereich der Gasrohre nach unten in die Besenkammer gefallen und aufgesaugt. Materialanalyse positiv auf Chrysotil und Krokydolith (lt. Labor jeweils 5-20 Massenprozent).