





Feuchtebelastung im EG Whz



Feuchtebelastung im EG-Flur





Feuchtebelastung im EG vom HWR



Geringe Feuchtebelastung in der Küche



Feuchtebelastung im Bad vom EG



Druckmessung ohne Verlust



Befahrung des Abwasserrohres ohne sichtbare Schäden



Thermografie





Fußleisten sind verschimmelt



Stehendes Wasser im Schornstein



Endoskopierung der Revisionsöffnung des Schornsteins



Mörtel im Ablauf sichtbar