

# Maßnahmen

## 7 goldene Regeln für ein nachweisfreies Flachdach

(Konsens der Referenten des Kongresses „Holzschutz und Bauphysik“ 2011 in Leipzig)

1. das Dach hat ein Gefälle  $\geq 3\%$  vor bzw.  $\geq 2\%$  nach Verformung → ✓
2. die Dachhaut ist dunkel (Strahlungsabsorption  $a \geq 80\%$ ) und unverschattet **späterer Bewuchs mit Bäumen?**
3. es sind keine Deckschichten vorhanden (Bekiesung, Begrünung, Terrassenplatten, ...) → ✓
4. die Dampfsperre ist feuchtevariabel → **dauerhaft gewährleistet? Baustellenbedingungen?**
5. es sind keine unkontrollierten Hohlräume auf der kalten Seite der Dämmschicht vorhanden → **Baustellenbedingungen?**
6. die Luftdichtheit wurde geprüft → **nachfolgende Gewerke? Alle Leckagen auffindbar?**
7. vor dem Schließen der Konstruktion wurden die Holzfeuchten von Tragwerk und Schalung geprüft und dokumentiert → ✓