



Bild 1: Kellerabgang mit Gartenanlage



Bild 2: Kellerabgang mit Gartenanlage (andere Seite)



Bild 3: nachträglicher Einbau Drainage



Bild 4: Drainageleitung



Bild 5: Kellerabgang vorher



Bild 6: Boden Kellerabgang



Bild 7: Boden Kellerabgang mit Entwässerungsöffnung



Bild 8: Boden Kellerabgang (Fliesen entfernt)



Bild 9: alte Tonleitung



Bild 10: Inliner



Bild 11: Tonleitung von innen



Bild 12: Tonleitung von innen (wurde später beräumt)



Bild 13: Aufbruch alte Tonleitung mit Inliner



Bild 14: Inliner (Flexrohr) in Tonleitung



Bild 15: Dichtschlämme auf alter Betonoberfläche



Bild 16: einbetonierter Duschablauf



Bild 17: gefliester Boden




Bild 18: Wasserlache im Tiefpunkt



Bild 19: Wassereintritt in Kellerraum



Bild 20: Feuchte Stelle in Wand rechts der Kellertür




Bild 21: Kellertür mit feuchter Wand links



Bild 22: feuchte Stelle links der Kellertür



Bild 23: Reste von Wassereintritt



Bild 24: feuchte Wand rechts der Kellertür



Bild 25: Abdichtung unterhalb Kellertür (rechts, von außen)



Bild 26: Abdichtung unterhalb Kellertür (links, außen)



Bild 27: Inliner in Tonleitung



Bild 28: Trockenlegung Außenwand vor Treppenabgang